













**Manutention :**

Toute manutention de poids et masses étalons doit se faire en respectant des règles d'hygiène adaptées.

Éviter :

- de saisir les poids de classes E et F à mains nues
- d'exposer les poids à la poussière et aux salissures
- de stocker les poids en milieu humide
- de soumettre les poids à un fort champ magnétique
- de tirer ou de pousser les poids sur une surface

**ACCESSOIRES POUR POIDS ET MASSES ÉTALONS DE CLASSES E & F**

	<=100 g	200 à 500 g	500 g à 2 kg	5 à 50 kg	>50 kg
Pincette 12,5 cm - amagnétique					
Pincette 20 cm - amagnétique					
Fourches et poignées de préhension					
Gants					
Chiffon doux non pelucheux					
Kit de nettoyage de poids					

**Entretien :**

Aucun entretien est nécessaire.

**ATTENTION :** Toute intervention pouvant modifier la valeur de la masse est à proscrire, par exemple :

- polissage
- remise en peinture
- ouverture de la cavité d'ajustage

**Stockage :**

Il est conseillé de stocker les poids et masses étalons dans leurs coffrets d'origine. Les poids et masses étalons sans coffret sont à stocker dans des endroits appropriés.



Environnement	Stockage des poids de classes E & F	Stockage des poids de classe M
Température de stockage	20°C ± 5°C	20°C ± 10°C
Hygrométrie	50% ±25%	
Milieu	Hors poussière - Hors intempéries	

R-COM.IN.SC.1401 04

ZWIEBEL SAS - SAINT JEAN SAVERNE - BP 50002 - F-67701 SAVERNE CEDEX

Tel. : +33 (0)3.88.71.53.10 - E-mail : commercial@zwiebel.fr - www.zwiebel.fr